Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Gesundheit
Umwelthygiene, Umweltmedizin

Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
PF 16 11 61, 18024 Rostock

LK Vorpommern-Rügen
Gesundheitsamt Stralsund
Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund

Telefon: 03981 272 142
E-Mail: wasserhygiene.neustrelitz@lagus.mv-regierung.de
Ort: Schlossstraße 8
17235 Neustrelitz

Prüfbericht **Badegewässer nach BadegewLVO M-V 2008**

Auftrag **22GUW01746**

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-18439-02-00

Durch die DAkkS nach **DIN EN ISO 17025 (2017)** akkredietiertes Prüflaboratorium

Laboreingang: 17.05.2022 17:00
Untersuchungsende: 20.05.2022 08:32

Probenummer	Probenahmestelle	Material
22GUW01746-01	Pütter See (845)	Badewasser

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Parameter.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung des LAGuS.

Abkürzungen:
R - Rostock
S - Schwerin
N - Neustrelitz
V - Vor-Ort-Parameter, ermittelt durch GA

Post: Postfach 16 11 61 18024 Rostock
Haus: Gertrudenstraße 11 18057 Rostock
Tel/Fax: 0381 - 4955 - 133

Probenummer: **22GUW01746-01**
Spezifikation: Badegewässer
Probenahmestelle: Pütter See (845)
Probenehmer: Herr Erik Gustmann
Entnahmedatum: 17.05.2022
Entnahmezeit: 12:10
Datum Untersuchungsbeginn: 18.05.2022
Zeit Untersuchungsbeginn: 08:00

Anlagen:
Probenahmeprotokoll_220520_084809_01

Vor-Ort-Parameter

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
pH-Wert	DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04	V	6 - 9,5	8,51	
Sichttiefe	DIN EN ISO 7027 (C2) 2019-06	V	min. 1	>1,00	m
Temperatur bei Entnahme	DIN 38404 (C4) 1976-12	V		18,1	°C

Laborbestimmung

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
E. coli	DIN EN ISO 9308-3 (K13) 1999-07	N	1800 1)	<10	KBE/100 ml
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-1 (K14) 1999-07	N	700 1)	<10	KBE/100 ml

Interpretation:
Das Wasser ist zum Baden geeignet.
Die Maßnahmewerte werden eingehalten.

Hinweise:

1) Maßnahmewert nach § 7 Abs. 2 BadegewLVO M-V, Maßnahmen bei hohen Einzelwerten.
Die Bewertung der Badegewässerqualität erfolgt nach dem Ende jeder Badesaison auf Grundlage der Analysenergebnisse der diesjährigen und der drei vorangegangenen Badesaisons.

* Grenzwertverletzung

Dr. Gerlinde Wauer
Fachbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben am: 20.05.2022
Er ist ohne Unterschrift gültig.

Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Gesundheit
Dezernat Umwelthygiene, Umweltmedizin

17 05 2022
ORIG 793
22GUW01746-01

Probenahmeprotokoll

Untersuchungsauftrag

Badegewässer

nach BadegewLVO M-V 2008
gemäß DIN EN ISO 19458

Probenahmeprotokoll lisa.lims

erteilt von	Landkreis Vorpommern-Rügen Fachdienst Gesundheit Carl-Heydemann-Ring 67 18437 Stralsund
Entnahmedatum	17.5.22
Uhrzeit	12.10
Eingang	
Labornummer	
ID (Code)	25000097011110845000

Badegewässer:

Badestellen-Nr.:

Ort: BGW 845 Pantelitz Pütte

Besichtigungsprüfung

Verschmutzung

☐ Wasser
☒ Uferbereich

durch Schwanenkot

Algenvorkommen

☐ kein/gering
☐ Massenvermehrung von Cyanobakterien
☐ Massenvermehrung von Makroalgen
☐ sonstiges

Bestimmungen vor Ort

pH-Wert	8,51
Transparenz (m)	> 1,0
Färbung	keine
Trübung	ohne
Lufttemperatur (°C)	19,0
Wassertemperatur (°C)	18,1
Windstärke (1-12)	2-3
Windrichtung	Ost
Seegang	1
Anzahl der Badegäste	2

Badeverbot: ☒ nein ☐ ja seit: Grund:

Bemerkung: Badestelle Sauber, Uferbereich

Analysenumfang

☒ mikrobiologische Untersuchung
☐ mikroskopische Untersuchung

☐ Sonstiges

Kostenträger

Amt Niepars
Ordnungsamt
Gartenstraße 69 b
18442 Niepars

Unterschriften: Probenehmer Kostenträger